


#### Puddelofen.

Das erste „Puddel- und Schweißwerk“ wurde im Jahre 1853 in Betrieb genommen.  
Im April 1910 wurde der Puddelbetrieb auf der Gußstahlfabrik eingestellt.



#### Tagesproduktion.

gelegentlich des Besuches Kaiser Wilhelms I. am 2. 9. 1877 auf der Gußstahlfabrik  
ausgestellt: 1000 verschiedene Granaten, 160 Radreifen, 120 Lokomotiv- und Waggon-  
achsen, 160 Eisenbahnräder, 430 Eisenbahnfedern, 1800 Schienen.