

Beispiele:

Inventur-Nr.	Bestellungs-	Stck.	kg	Gegenstand	Bemerkungen
					R. = roh, A. = in Arbeit, F. = fertig.
Rohmaterialienvorräte, nicht für Bestellungen,					
80		—	20	Putzwolle	
81		3	12	Atlasstahl 20 mm \bigcirc	
Rohmaterialien für bestimmte Bestellungen.					
84		50	—	32,5 mm Gasrohr	3/8"
Teile im Vorrat, nicht für Bestellungen.					
90		6	—	Schrauben 12 mm \bigcirc \times 35 mm lg.	$\hat{\cup}$ Kopf
104		4	—	50 mm \times zus. 6,310 mm	Lehrenmaterial gehobelt
3. In Arbeit befindliche Fabrikate.					
86		—	—	Spindeln 21 I	A
119		—	—	Fräser	R
94		—	—	Räderplatten 3 C	A 1 St. Ausschub
300		—	—	Reibahlen	A 15 St. geliefert.
401	M	—	—	Fräsm. 12 II	F
419	M	—	—	Univ.-Fräsköpfe 15 II	A
611		—	—	Oneidafutter	A 14 Triebe fehlen
719	M	—	—	Spindelkasten 3 C	A 25 Spindeln „
111	M	—	—	verstellbare Reibahlen	A 20 Muttern „
		—	—	Fräsm. 12 III	A
860/64		—	—	Ständer	hierzu nur vorhanden

Die Re... auf Grund der Listen unter Kennzeichnung des bei den
Teilen verbleib... zettels.

Form. 119. Rückseite.

WE & Co. A.-G.

Inventurzettel

Liste.....

Nr.

0. Orig.-Größe 100 \times 100 mm.