

die vorgeschriebenen Anweisungen genau befolgt. Er erklärt die überwiesene Anleitungskarte und sorgt dafür, daß stets jeder Arbeiter voll beschäftigt ist. Er ist im kleinen, was der Arbeitsverteiler fürs Ganze ist. Er disponiert über die Arbeit innerhalb seiner Werkstatt. Da er aber auch dafür verantwortlich ist, daß die Arbeit wirklich richtig ausgeführt wird, muß er auch für günstige Arbeitsbedingungen sorgen. So ist es nur in seinem Interesse, wenn er stets darauf achtet, daß alle Arbeitsplätze den Normalien entsprechend ausgestattet sind.




Fig. 10. Übersichtstafel des Arbeitsverteilers über 1. Aufträge, an denen gearbeitet wird, 2. die bereits arbeitsreif sind, an denen aber noch nicht gearbeitet wird und 3. über solche Aufträge, die noch nicht arbeitsreif sind, wo z. B. das Material noch fehlt.

6. Der Reparaturmeister sorgt für die Instandhaltung der Werkzeuge und für die genaueste Nachprüfung aller Maschinen in regelmäßigen Zeitabschnitten, um Betriebsstörungen nach Möglichkeit vorzubeugen.

7. Der Geschwindigkeitsmeister sorgt dafür, daß die Maschinen mit der richtigen, auf der Arbeits-Anleitungskarte angegebenen Geschwindigkeit laufen.

8. Der Inspektor oder Prüfmeister prüft nach und während der Arbeit, ob das Produkt der vorgeschriebenen Normalie entspricht. Er unterscheidet sich ganz wesentlich von dem Inspektor