

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
PRODUCTION MONDIALE	
Production mondiale de charbon, de coke, de minerai de fer, de fonte et d'acier en 1913. . .	11
ALLEMAGNE ET LUXEMBOURG	
A. — <i>Matières premières.</i>	
Production de houille et de lignite	15
Importations et exportations de houille crue.	16
Importations et exportations de lignite	17
Production de coke	18
Importations et exportations de coke.	19
Production de minerai de fer	20
Importations et exportations de minerai de fer.	21
Production, importations et exportations de minerai de manganèse	22
B. — <i>Production sidérurgique.</i>	
Production de fonte et nombre de hauts fourneaux	23
Détail par catégorie de la production de fonte pendant les dix dernières années.	24
Production de fonte par catégorie dans le Luxembourg	25
Production de fer et d'acier soudé	26
Production de produits finis en fer	27
Production totale d'acier brut depuis 1880 (lingots et moulages)	28
Production de lingots et de demi-produits pour la vente.	29
Production de produits finis en acier	30
Production de lingots, de demi-produits et de produits finis dans le Luxembourg seul	31
C. — <i>Commerce extérieur des produits sidérurgiques.</i>	
Importations et exportations de fonte brute, de lingots, de demi-produits, de ferrailles et de riblons	32
Exportations des principaux produits finis.	33
Importations des principaux produits finis.	34
AUTRICHE-HONGRIE	
A. — <i>Matières premières.</i>	
Production de houille et de lignite.	37
Importations et exportations de houille et de lignite pour l'Autriche et la Hongrie réunies . .	38
Production, importations, exportations de coke	39